

日期	時間	發生事項
9-7-05	15:30	7樓與八樓之間有死者鼠 有待跟進。4號梯 廖
9-7-05	20:40	巡樓至泵房,發現咸水缸內控制 水位不正常,很多咸水從咸水缸上 部溢流口流出,須跟進處理。曾
10-7-05	10:00	多名搭棚師傅到本大廈天台安裝 香港電訊。富藝木棚有限公司 何
10-7-05	19:55	有四名消防員來本大廈 例行巡查 20:15 告別。 鍾
10-7-05	20:38	巡樓至泵房,發現還有很多水 在,所以我將水溢入木桶多次 倒掉,勉愈積愈多水 請留意。鍾
11-7-2005	11:00	萬華工程人員(李先生、先生)到廈修 理及更換消防泵,因送往一台消防泵 太重,兩名人員無法抬起,暫存放於 管理處,明天再增加人手搬往泵房。303
12-7-05		客棧左邊上面兩組指示燈,兩組 各有一指示燈不亮,須更換指示燈 7月16日(星期六)須交際,客棧師傅 更換。曾