



水務署  
Water Supplies Department

香港灣仔告士打道七號入境事務大樓43樓  
43/F, Immigration Tower, 7 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong

電子郵遞  
e-mail wsdinfo@wsd.gov.hk

電話  
Telephone 2824 5000

檔號  
Reference 9062602776 of 5559756591

圖文傳真  
Facsimile 2802 7333

TSOI HUNG CHU  
FLAT E1, 6/F, BLOCK E  
989-991 KING'S ROAD  
SUNWAY GARDENS  
QUARRY BAY, HONG KONG

要求用戶進行修理或其他工程通知書

用水樓宇： FLAT E1, 6/F, BLOCK E 989-991 KING'S ROAD  
SUNWAY GARDENS QUARRY BAY, HONG KONG

用戶編號： 99989459229

水錶編號： 06357866

一用錶到10 左錶位 810.5

經本處檢查後，發現上述樓宇的內部供水系統在某些方面並不符合水務設施條例的規定。現據該條例第 16 條，請你於14天內僱用持牌水喉匠進行下述修理／更改工程，並於工程竣工後立即向本處報告。

如你需要更多資料，可向客 服務科香港及離島區辦事處查詢（電話號碼：28568137）。

應進行的工程

水錶位後之水管已嚴重銹蝕及滲水，須即更換，以便進行更換水錶之工程。  
Renew the badly corroded and seeping piping after the meter position in order to facilitate meter replacement.

現將香港法例第 102 章水務設施條例第 10(e) 條摘錄如下：

「若用戶或代理人收到根據上述條例第16條發出的通告後，並無進行通告書內指明的修理或其他工程，則水務監督可截斷內部供水系統的供水。」

凡因該等情況而截斷供應的供水系統，須待上述工程完成，並使水務監督滿意後，方能再行按駁。重新按駁供水須收取費用。

水務監督

（杜耀明 代行）

寄： TSOI HUNG CHU

2014年8月8日  
W.W.O. 48 (10/2001)

[20140808001188-001,001-1M]